⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62 - 288193

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)12月15日

27/02 C 30 B 15/24 21/18 // H 01 L

8518-4G 8518-4G

寒杳讀求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

@発明の名称

単結晶の引上方法

20特 昭61-132420

昭61(1986)6月6日 23出

谷 明 小 ⑦発 者

弘 鰦

大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社

大阪製作所内

住友電気工業株式会社 ①出 願 人

大阪市東区北浜5丁目15番地

弁理士 上代 哲司 20代 理 人

7MZ R1

実2: シャプロの あるなだなし

明

1.発明の名称

単結晶の引上方法

2.特許請求の範囲

(1) 少なくとも融液に浸漬する部分が上方に広が つた傾斜側壁を有し、中央部に小閉口部を有する 成形体を原料融液上に配置し、該成形体内の融液 に種結晶を浸して種付けをする工程と、種結晶を 引上げながら結晶直径を増大させる肩部形成工程 と、所定の直径を保ちながら結晶を引上げる直刷 部形成工程と、直径を減少させながら尾部を形成 する工程とからなる単結晶引上方法において、原 料融液収容ルツポに対する前記成形体の相対移動 速度を種付け工程時 Si、肩部形成工程時 Sa、直開 部形成工程時 Sa、尾部形成工程時 Sa として、S1 ≤S4≤S3<S2の関係を保ち結晶を引上げることを 特徴とする単結晶の引上方法。

(2)肩部形成工程時の成形体の相対移動速度Saを 結晶引上げに伴なうルツポ内融液の液面低下速度 より大きくし、直胴部形成工程時の相対移動速度 Sa を前記液面低下速度とほぼ等しくし、尾部形 成工程時の相対移動速度 S4 を前記液面低下速度 より小さくすることを特徴とする特許請求の範囲 第(1)項記載の単結晶の引上方法。

(3)原料融液の表面に液体封止剤を配してチョク ラルスキ法により結晶を引上げることを特徴とす る特許請求の範囲第(1)項又は第(2)項記載の単結晶 の引上方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は単結晶の引上方法に関し、特に、 GaAs, GaP, InP などの I - V 族化合物半導体単 結晶、CdTe, ZnTe などの I - Vi 族化合物半導体 単結晶、Si, Ge などの半導体単結晶、及びBiia SiOza, LiNbOz, GdzGazOzzなどの酸化物単結晶を 成形体内の原料融液より引上げる方法に関するも のである。

(従来の技術)

原料融液中に成形体を配置し、成形体中央の 小開口から誘引した融液に種結晶を浸してこれを

狩開昭62-288193(2)

引上げる、従来の単結晶引上法は例えば、特開昭 57-188500 号公報、特公昭 57-45712 号公報、特開昭 58-15097 号公報、特開昭第 57-7897 号公報など、いずれも成形体を融液上に浮かべたものであり、成形体の内外で常に液面が等しい状態で結晶を引上げていた。即ち、種付け工程や肩部形成工程にかいても、直胴部形成工程にかいても、成形体を特に移動することがなかつた。

一方、原料融液はルツボの周囲から加熱されるので、成形体を用いる場合には成形体内の融液の成形体の外側より融液温度が低くなり、結晶の固液界面で過冷却状態が形成される。特に、種付け工程や肩部形成工程にからで成形体内の過冷却領域を狭くするためには成形体の開発はた過冷却領域を狭くするためには成形体の開発の大きさを小さくしなければならず、その結果引上げ結晶の外径も小さくなるという欠点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は従来の成形体を用いる単結晶引上方法

第1団は本発明を実施するための単結晶引上装 屋の概念図である。ルツポには原料融液とその上 に封止頽 (B:Os)を収容し、ルツポの周囲には原 料を溶融するヒーターとさらに外側に断熱材を配 置する。先端に小閉口を有する逆円錐状の成形体 を原料融液中に浸し、成形体の内側に原料融液表 面を保つ。第2図に成形体を示す。第2図AJは成 形体の斜視図、第2図四は断面図である。成形体 の直胴部の内径はア0~80点の、直胴部の高さは 10~30皿、小開口部の直径は 1~30皿の逆 円錐形部の高さは10~20年程度の大きさであ るが、直胴部は必ずしも必要としない。この成形 体は第1図では支持体を介して断熱材に固定して いるが、他に固定することもできるし、成形体に 上下移動手段を付設することもできる。 ルツポは 支持棒により徐々に上昇させ、必要に応じて回転 を加えて、原料融液を所定温度に保つようにヒー ターとの位置関係を維持する。また、引上軸の先 端には種結晶が固定されており該種結晶を前記成 形体内の過冷却原料融液に十分浸した後に徐々に

の欠点を解消し、引上方法の各工程に適した過冷 却領域を任意に形成することにより、デンドライ ト成長を防止し、引上結晶の直径制御を確実にし、 高品質の単結晶の製造を可能とした単結晶の引上 方法を提供しようとするものである。

(問題点を解決するための手段)

(作用)

回転しながら引上げる。第3図は引上げの各工程における酸液と成形体、引上結晶の状況を示したもので、第3図(A)は種付け工程であり、成形体内外の酸液の液面高さの違いが8~1250であり、第3図(B)は肩部形成工程で成形体の相対移動速度が最も大きな値を示す時であり、液面高さの違いは10~13mmである。第3図(C)は直胴部形成工程で液面高さの違いは12~16mm、第3図(D)は尾部形成工程で液面高さの違いは10~13mmである。この成形体内外の液面高さの違いは成形体の形状及び開口部の大きさにより変化するが、8mm以上の差ができる。

このように、成形体の外側は熱い融液が取り囲むのに対し、外側の液面より低い位置で結晶成長を行なうので、成形体内の温度分布は成形体器壁温度が最も高くなり、引上結晶の保温性がよくなる。また、成形体器壁温度が最も高いことから、結晶と成形体の固着や成形体器壁からの成長核発生を防止することができ、結晶成長を円滑に行なうことができる。

次に、第4図及び第5図に引上げの各工程との 関連で、引上結晶の長さに対して成形体の相対移動速度の変化及び成形体内の原料融液表面の直径 の変化の関係を示す。この関係をもとに引上工程 を顧に説明する。

ヤージし、封止剤としてBsOs を 240 P 使用し成形体は第 2 図のものを使用した。温度分布は縦方向の温度勾配を 1 0 で/cm、径方向温度勾配を 1 で/cmとした。成形体の相対移動速度は種付け時 0 mm/H、肩部形成時 1.8 mm/H、直扇部形成時 1.2 5 mm/H、尾部形成時 0.5 mm/Hとし、引上げ速度を 5 mm/H とした。結晶は直扇部外径 5 0 mm でデンドライト成長がなく径変動の少ないものが得られた。

放形体を上記のように積極的に移動させないと きにはデンドライト成長が発生し結晶径の急激な 増大と減少が繰り返して発生した。

(実施例2)

LEC 法により ZnTe 単結晶の引き上げを実施した。 4インチ経石英るつぼに ZnTe 原料を 1.4 Kgチャージ、対止剤として BaOs を 240 9 使用した。 成形体は実施例 1 と同じ形状のものを使用した。 縦方向温度分布は 100 c/cm、径方向温度分布は 10 c/cm とした。 成形体の移動速度は穏付け時 0.2 mm/H、 肩部形成時 1.2 mm/H、 直胴部形成時

引き上げられた結晶の外径も徐々に増加する。これにより肩部が形成される。結晶外径が所強ののは、 に遠した時点で成形体の相対移動速度をルッポ内の 融液の液面低下速度と等して、成形体内に 形成される過冷却融液部の断面積を一定として、 れによって規制される結晶外径も一定となり れによって規制される。次に、相対移動速度をこれよい 部が形成される。次に、相対移動速度をこれより 低下させて結晶径を徐々に小さくし尾部を形成する。

すなわち、引上げ結晶の外径は成形体内に形成される過冷却融液部の断面積に規制されており、これをテーパ状成形体を使用して、種付け時、肩部形成時、直胴部形成時、尾部形成時で相対移勁速度を変化させることにより制御して、デンドライト成長のない、径変動の少ない高品質の単結晶を得ることができる。

(実施例1)

LEC 法(液体封止チョクラルスキ法)により <111>方向の GaAs 単結晶の引き上げを実施し た。 4 インチ石英ルツポに GaAs 原料 1.5 Kg をチ

0.6 mm/H、尾部形成時 0.3 mm/H で引き上げ速度を 3 mm/H とした。得られた結晶はデンドラント成長なく直顧部直径 4 0 mm が、長さ6 0 mm で粒界数個を含む程度の良質の結晶であつた。

成形体を上記のように積極的に移動させないと きには種付け直後からデンドライトが発生し、ま たは引上中に結晶が融液から切断され安定を結晶 引上げは不可能であつた。

(発明の効果)

本発明は上記構成を採用することによつて、引 上法の各工程に適応した過冷却領域を形成するこ とにより、単結晶の肩部形成、直胴部形成の制御 が容易になり、デンドライト成長を含まない高品 質の単結晶を引上げることができた。

4.図面の簡単な説明


第1図は本発明を実施するための引上装置の全体図、第2図(A)(B)は第1図装置で使用する成形体の斜視図と断面図、第3図(A)~(D)は引上法の各工程にかける成形体の融液と引上結晶の関係を示した拡大図、第4図は引上結晶長さと成形体の相対


BEST AVAILABLE CUTT

特開昭62-288193(4)

移動速度の関係を示した図、第 5 図は引上結晶長さと成形体内の原料融液表面直径の変化の関係を示した図である。

代理人 弁理士 上代 哲司 製造





BEST AVAILABLE COPY

特開昭62-288193(5)

